



เงื่อนไขและหลักประกัน การขายทอดตลาดรถยนต์นิรภัย ใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน)

เลขที่.....001...../2563

ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่จะขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.หลักประกันการขายทอดตลาด

หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด” เป็นจำนวน รายการละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ที่ไม่ชนะการผู้ราคาทันที หลังจากผู้ผู้ราคาได้เสนอราคาครบทุกรายการตามที่ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ผู้ราคาสูงสุด ต่อเมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ทำการวางหลักประกันการเสนอราคา 20% ของราคาเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว

หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด” คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคาล้างของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ

ในกรณีที่เป็นผู้ผู้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาล้างของผู้ผู้ราคาได้ ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องนำหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคา 20% เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ส่วนในกรณีที่ไม่โอนทะเบียน บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคา 20% เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ดำเนินการชำระเงินและรับมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๑

2.การเสนอราคา

2.1 ผู้ผู้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่บริษัทฯ ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากบริษัทฯ ตกลงขายให้แก่ผู้ผู้ราคาสูงสุดแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี

2.2 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.3 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดจะรับป้ายที่ระบุลำดับของหมายเลขการขายทอดตลาดเพียง 1 ป้ายเท่านั้น

2.4 ก่อนการเริ่มต้นการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะอธิบายวิธีการขายเงื่อนไขและข้อกำหนดของการขายทอดตลาด โดยสังเขปและจะทำการขายเรียงลำดับที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาด

2.5 ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่ขายครั้งนี้ให้ผู้เข้าผู้ราคาทราบ ผู้ผู้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่ได้ประกาศหรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาที่ละราย

2.6 ผู้ผู้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

2.7 การเสนอเพิ่มราคา

การเสนอราคารถยนต์นิตินทรีย์แต่ละครั้ง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2.8 ผู้ผู้ราคาสูงสุดในแต่ละรายการจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคา รายการละ 20% หลังจากที่ผู้ผู้ราคาได้เสนอราคาครบทุกรายการตามที่ลงทะเบียนไว้

2.9 ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง

2.10 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ภายในรถยนต์นิตินทรีย์ อาทิเช่น ฝักันกระสุน กระจกั๊กันกระสุน เป็นต้น โดยทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทราบก่อนการ ดำเนินการทำลาย อย่างน้อย 5 วันทำการ ในขั้นตอนการทำลาย บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคาได้

ผู้ผู้ราคาที่มีได้ไปดูรถยนต์และรถยนต์นิตินทรีย์จะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้ผู้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับบริษัทฯ ภายในกำหนด บริษัทฯ จะยึดหลักประกันการเสนอราคาและผู้ผู้ราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น



3.การพิจารณาผลการขายทอดตลาด

คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จะรับพิจารณาผู้สุ้ราคาสูงสุดในขณะนั้น

4.การสงวนสิทธิ์

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้สุ้ราคาที่ปฏิบัติคนไม่เรียบร้อยในห้องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการ ก่อทวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้อาวุธไม่สุภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

5.การยื่นใบเสนอราคาซื้อ

ผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ซื้อ จะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

6. การชำระเงิน

เมื่อบริษัทฯ ตกลงขายให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินก่อนการรับมอบสิ่งของ ดังนี้

กรณีที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ในครั้งเดียว ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอ พร้อมชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

กรณีที่ไม่สามารถรับมอบและขนย้ายสิ่งของได้หมดในคราวเดียวกัน ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอ ราคาได้ทั้งหมด พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และขนย้ายออกจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

7.การรับมอบสิ่งของ

7.1 ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่บริษัทฯ

7.2 กรณีกรณีมีทะเบียน ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ต้องนำรถยนต์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อย โดยเป็น ผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้สุ้ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของแต่ละรายการที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งหมายรับมอบ พัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า 100 บาท ให้คิด 100 บาท โดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดเวลาตามข้อ 7.1



9. ผู้ติดตาม

บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดนำผู้ติดตามเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ 1 ท่าน ทั้งนี้ ผู้ติดตามไม่มีสิทธิเสนอราคาและเข้าร่วมการขายทอดตลาด รวมทั้งผู้ติดตามต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

10. อื่น ๆ

10.1 ก่อนวันขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

10.2 ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกการขายทอดตลาดครั้งนี้

10.3 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องขายทอดตลาด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563

รูปถ่าย รายการที่ 1 รถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบนิรภัย HINO รุ่น WU 300R –HBMMX3, ปี พ.ศ.2548

หมายเลขทะเบียนรถ 76-6409 รหัสรถ G-03 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0272/48

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ สึกกระทาะ มีรอยบุบ ครูด ระบบไฮโดรริกเสีย



รูปถ่าย รายการที่ 2 รถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบนิรภัย HINO รุ่น WU 300R –HBMMX3 , ปี พ.ศ.2548

หมายเลขทะเบียนรถ 76-6441 รหัสรถ G-05 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0274/48

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดี สึกกระทาะ มีรอยบุบ ระบบไฮโดรริกเสีย



รูปถ่าย รายการที่ 3 รถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบบริษัท HINO รุ่น WU 300R –HBMMX3 , ปี พ.ศ.2548

หมายเลขทะเบียนรถ 76-6439 รหัสรถ G-06 รหัสครุภัณฑ์ C008-0275/48

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด ระบบไฮโดรริกเสี่ย



รูปถ่าย รายการที่ 4 รถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบบริษัท HINO รุ่น WU 300R –HBMMX3 , ปี พ.ศ.2548

หมายเลขทะเบียนรถ 76-6440 รหัสรถ G-07 รหัสครุภัณฑ์ C008-0276/48 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2)

เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม ระบบไฮโดรริกเสี่ย



รูปถ่าย รายการที่ 5 รถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบนิรภัย HINO รุ่น WU 300R –HBMMX3 , ปี พ.ศ.2548

หมายเลขทะเบียนรถ 76-6410 รหัสรถ G-08 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0277/48 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2)

เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด สีกระแทะ มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม ระบบไฮโดรริกเลีย



รูปถ่าย รายการที่ 6 รถยนต์กระบะ NISSANS รุ่น FRONTIER SINGLE CAB 2.7 L ขนาด 2663 CC.

Model: AVPGRDFD22NHLE เครื่อง ดีเซล, ปี พ.ศ.2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฅบ 5996 รหัสรถ D-21 รหัสศรุภัณฑ์

C007-0059/47 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 7 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL, Model : TFR54HPC ขนาด 2499 CC.

เครื่อง ดีเซล, ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลจ 7065 รหัสรถ S-04 รหัสศุภรภัณฑ์ C008-0045/41

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 8 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP Model:TFR54HPCJ TURBO ขนาด 2499 CC.

เครื่อง ดีเซล, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9142 รหัสรถ S-26 รหัสศุภรภัณฑ์ C008-0077/42

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 9 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP Model:TFR54HPCJ TURBO ขนาด 2499 CC.

เครื่อง ดีเซล, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9146 รหัสรถ S-31 รหัสศุภลักษณ์ C008-0073/42
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวไม่ได้ เครื่องติด มอเตอร์สตาร์ทไม่ติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU Diesel Pickup Truck Complete Model :TFR55HPYSKM
ขนาด 2,771 CC. เครื่อง ดีเซล, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลพ-3038 รหัสรถ S-76 รหัสศุภลักษณ์ C008-0124/42
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด ไม่มีแบตเตอรี่



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICKUP รุ่น Spacecab SLX Turbo Model: TFR55HPYS1M
ขนาด 2,771 CC. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 1249 รหัสรถ S-99 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0158/43
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด สีกระเทาะ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL Model: LN152R-CRMSST
เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC. , ปี พ.ศ.2543หมายเลขทะเบียนรถ ตร 7597 รหัสรถ S-103 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0173/43
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด สีกระเทาะ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL Model: LN152R-
CRMSST เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC. , ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 6529 รหัสรถ S-106 รหัสครุภัณฑ์
C008-0168/43 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เครื่องติด คัทซ์พัง มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL Model: LN152R-
CRMSST เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC. , ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 6522 รหัสรถ S-112
รหัสครุภัณฑ์ C008-0170/43 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOYA Pickup รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL Model: LN152R-
CRMSST เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC., ปี พ.ศ.2543หมายเลขทะเบียนรถ ตว 2566 รหัสรถ S-150
รหัสครุภัณฑ์ C008-0210/43(รถจอดอยู่ที่ ถานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) NISSAN BIG Model: DWGRFFD22NHN
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8991 รหัสรถ S-168 รหัสครุภัณฑ์ C008-0242/45
(รถจอดอยู่ที่ ถานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) NISSAN BIG Model: DWSGRFFD22NHN

เครื่องยนต์เซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8993 รหัสรถ S-170 รหัสครุภัณฑ์ C008-0244/45

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์นิรภัยตู้ ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E

เครื่องยนต์เซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6970 รหัสรถ K-02 รหัสครุภัณฑ์ C008-0003/40

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด สีกระเทาะ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์นิรภัยตู้ ISUZU DIESEL Model:QFR55E

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6979 รหัสรถ K-07

รหัสครุภัณฑ์ C008-0130/40 (รถจอดอยู่ที่ ตานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์นิรภัยตู้ ISUZU Diesel Glass Van, Model : QFR55E

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6967 รหัสรถ K-11 รหัสครุภัณฑ์ C008-0008/40

(รถจอดอยู่ที่ ตานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU DIESEL Model : QFR55E

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. , ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6978 รหัสรถ K-19 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0134/40

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU BUDDY Model : QFR55E

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. , ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6964 รหัสรถ K-20 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0013/40

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU BUDDY Model : QFR55E

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6965 รหัสรถ K-23 รหัสครุภัณฑ์ C008-0016/40

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU BUDDY Model : QFR55E

เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6966 รหัสรถ K-24

รหัสครุภัณฑ์ C008-0017/40 (รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องดีด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU BUDDY Model : QFR55E
เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6984 รหัสรถ K-28 รหัสศุภลักษณ์ C008-0029/40
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด แบตเตอรี่เต็ม



รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU BUDDY Model : QFR55E เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,
ปี พ.ศ.2540 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 7014 รหัสรถ K-37 รหัสศุภลักษณ์ C008-0025/40
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เต็ม



รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU DIESEL VAN, Model : QFR55E เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.

, ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6988 รหัสรถ K-42 รหัสครุภัณฑ์ C008-0034/41

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 28 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU DIESEL VAN, Model : QFR55E เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.

, ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 6997 รหัสรถ K-43 รหัสครุภัณฑ์ C008-0035/41

(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 29 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU DIESEL VAN, Model : QFR55E
เครื่องยนต์ไซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ ลข 7015 รหัสรถ K-46 รหัสครุภัณฑ์ C008-0037/41
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 30 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA รุ่น HIACE GL LH-172 เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.
, ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 9012 รหัสรถ K-57 รหัสครุภัณฑ์ C008-0139/43
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด ไม่มีแบตเตอรี่



รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น Hiace GL LH-172 เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 9061 รหัสรถ K-58 รหัสครุภัณฑ์ C008-0160/43
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด ไม่มีแบตเตอรี่



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น Hiace GL GL LH-172 เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลว 3141 รหัสรถ K-61 รหัสครุภัณฑ์ C008-0213/43
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด สีกระเทาะ ไม่มีแบตเตอรี่



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น Hiace GL GL LH-172 เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลว 3145 รหัสรถ K-69 รหัสศรภัณฑ์ C008-0221/43
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เกียร์พัง เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด สีกระเทาะ ไม่มีแบตเตอรี่



รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE GL LH-172R-RBMNS เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.
ปี พ.ศ.2544 หมายเลขทะเบียนรถ ปค 9516 รหัสรถ K-71 รหัสศรภัณฑ์ C008-0236/44
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY Model: KDH200R-RBMDY
เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ-3771 รหัสรถ K-107 รหัสครุภัณฑ์ C008-0312/48
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY Model: KDH200R-RBMDY
เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตช-3406 รหัสรถ K-128 รหัสครุภัณฑ์ C008-0322/48
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY Model: KDH200R-RBMDY
เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตช-3396 รหัสรถ K-130 รหัสศรภณท์ C008-0328/48
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เครื่องไม่ติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-2367 รหัสรถ K-165
รหัสศรภณท์ C008-0368/49(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-2366 รหัสรถ K-166 รหัสครุภัณฑ์ C008-0369/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-2365 รหัสรถ K-167 รหัสครุภัณฑ์ C008-0370/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องยนต์เซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7331 รหัสรถ K-168 รหัสครุภัณฑ์ C008-0362/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องยนต์เซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7338 รหัสรถ K-172 รหัสครุภัณฑ์ C008-0372/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เครื่องไม่ติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7339 รหัสรถ K-173 รหัสครุภัณฑ์ C008-0365/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7342 รหัสรถ K-175 รหัสครุภัณฑ์ C008-0376/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7344 รหัสรถ K-176 รหัสศุภลักษณ์ C008-0373/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เครื่องไม่ติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7347 รหัสรถ K-179 รหัสศุภลักษณ์ C008-0378/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เครื่องไม่ติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 47 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องยนต์เซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7349 รหัสรถ K-180 รหัสครุภัณฑ์ C008-0379/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 48 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องยนต์เซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7353 รหัสรถ K-183 รหัสครุภัณฑ์ C008-0382/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 2) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 49 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY
เครื่องดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-7355 รหัสรถ K-184 รหัสครุภัณฑ์ C008-0366/49
(รถจอดอยู่ที่ ลานจอด 1) เคลื่อนตัวได้ เครื่องติด มีรอยบุบ ครูด แบตเตอรี่เสื่อม

