

รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์นิรภัยตู้ NISSAN รุ่น URVAN ทรงเตี้ย Model: TWS4RTFE25DWAY40CY เครื่อง  
ดีเซล ขนาด 2953 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตท-2367 รหัสรถ K-165 รหัสศุลกากร C008-0368/49  
(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้ มีรอยบุบ ครูด



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์นิรภัยตู้ ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540  
หมายเลขทะเบียนรถ ลข-6963 รหัสรถ K-22 รหัสศุลกากร C008-0015/40  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์นิรภัยผู้ ISUZU BUDDY รุ่น QFR55E เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2540

หมายเลขทะเบียนรถ ลข-7005 รหัสรถ K-32 รหัสศกฐกัณฑ์ 008-0019/40

(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA MODEL : HIACE 2779 CC. แบบ LH113R-RBMNS

เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ รว-2853 รหัสรถ K-53 รหัสศกฐกัณฑ์ C008-0052/41

(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม ฝาถูกสูบโค้ง



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA MODEL : HIACE 2779 CC. แบบ LH113R-RBMNS  
เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2541 หมายเลขทะเบียนรถ รว-2923 รหัสรถ K-54 รหัสศุภลักษณ์ C008-0054/41  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA รุ่น HIACE แบบ LH172R-RBMNS 10 2986 CC.  
เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฉบ-8604 รหัสรถ K-84 รหัสศุภลักษณ์ C008-0254/47  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R- RBMDY A1  
 2494 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ดข-3398 รหัสรถ K-118 รหัสศรภูมิจำกัด C008-0313/48  
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม ป้อน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์นิรภัยผู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R- RBMDY A1  
 2494 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฎ-1836 รหัสรถ K-133 รหัสศรภูมิจำกัด C008-0330/49  
 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม ชุดฟิวส์เครื่องยนต์ชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA แบบ HILUX 2494 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ตส-1494 รหัสรถ K-220 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080411  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เต็ม



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA แบบ HILUX 2494 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ตข-7661 รหัสรถ K-262 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080453  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) แบตเตอรี่เต็ม เกียร์พัง



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท-5179รหัสรถ S-12 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0063/42  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลข-9869 รหัสรถ S-46 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0094/42  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวไม่ได้ แบตเตอรี่เสื่อม มอเตอร์สตาร์ทชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ตน-4720รหัสรถ S-65 รหัสศุภลักษณ์ C008-0113/42  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) แบตเตอรี่เสื่อม มอเตอร์สตาร์ททำรูด



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYSIM ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ถร-634 รหัสรถ S-97 รหัสศุภลักษณ์ C008-0153/43  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA แบบ LN152R-CRMSST ขนาด 2986 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ สร-9065 รหัสรถ S-125 รหัสครุภัณฑ์ C008-0180/43  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม แอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA แบบ LN152R-CRMSST ขนาด 2986 CC. เครื่องดีเซล  
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ สล-9094 รหัสรถ S-147 รหัสครุภัณฑ์ C008-0207/43  
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง แบตเตอรี่เสื่อม

