

รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP ขนาด 2499 CC. Model : TFR54HPCJ เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5185 รหัสรถ S-21 รหัสศุภลักษณ์ C008-0061/42
(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้ ฝักรถร้อนเป็นสนิม



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU PICK UP ขนาด 2499 CC. Model : TFR54HPCJ เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9144 รหัสรถ S-32 รหัสศุภลักษณ์ C008-0074/42 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์บางขุนนนท์)
แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM
(2800 cc.) เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9864 รหัสรถ S-54 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0102/42
(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) ISUZU DIESEL PICKUP รุ่น SPACE CAB SLX Turbo Model : TFR55HPYS
ขนาด 2,800 cc. เครื่องดีเซล, ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4583 รหัสรถ S-83 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0145/43
(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2543
หมายเลขทะเบียนรถ ลร 7594 รหัสรถ S-111 รหัสศุภลักษณ์ C008-0175/43 (รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2))
แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) TOYOTA HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2543
หมายเลขทะเบียนรถ ลล 5936 รหัสรถ S-134 รหัสศุภลักษณ์ C008-0194/43 (รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2))
แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง และช่วงล่างหลวม



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์นิรภัย (กระบะ) NISSAN BIG M 2953 CC. Model: DWSGRFFD22NHN เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปต 8984 รหัสรถ S-166 รหัสครุภัณฑ์ C008-0240/45
(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด รถขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA แบบ HILUX 2494 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ตส-1494 รหัสรถ K-220 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080411
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท-5179รหัสรถ S-12 รหัสศุภรภัณฑ์ C008-0063/42
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ชลบุรี) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYS1M ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร-634 รหัสรถ S-97 รหัสศุภรภัณฑ์ C008-0153/43
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA แบบ LN152R-CRMSST ขนาด 2986 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร-9065 รหัสรถ S-125 รหัสครุภัณฑ์ C008-0180/43
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เคลื่อนตัวได้ แบตเตอรี่เสื่อม แอร์ไม่เย็น



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA แบบ LN152R-CRMSST ขนาด 2986 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล-9094 รหัสรถ S-147 รหัสครุภัณฑ์ C008-0207/43
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์ระยอง) เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง แบตเตอรี่เสื่อม

