

รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์นึ่งรภัยกระบะ ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE

Model: TFR55HPYM ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9870 รหัสรถ S-47
รหัสศุภลักษณ์ C008-0095/42 (รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์นึ่งรภัยกระบะ NISSAN BIG M Model : DWGRFFD22NHN

มีหลังคาฝ้าปิดด้านข้างท้าย ขนาด 2953 CC. เครื่องดีเซล , ปี พ.ศ.2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปด 8987 รหัสรถ S-169
รหัสศุภลักษณ์ C008-0243/45 (รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE GLขนาด 2986 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลว 3140 รหัสรถ K-60 รหัสคู่มือ C008- 0212/43
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์พิชญ์ โลก) แบตเตอรี่เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE GLขนาด 2986 CC. เครื่องดีเซล
ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลว 3134 รหัสรถ K-63 รหัสคู่มือ C008- 0215/43
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์พิชญ์ โลก) แบตเตอรี่เสื่อม แอร์ไม่เย็น ช่วงล่าง เครื่องยนต์ปกติ หม้อน้ำปกติ เกียร์ดี เบรคดี



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.

แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ฌษ 4805 รหัสรถ K-92

รหัสศรุภัณฑ์ C008- 0280/48 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์พิษณุโลก)

แบตเตอรี่เสื่อม แอร์ ช่วงล่างปกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.

แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 3772 รหัสรถ K-103

รหัสศรุภัณฑ์ C008- 0302/48 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์พิษณุโลก) แบตเตอรี่เสื่อม ช่วงล่างมีเสียงดัง ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์นิรภัยกระบะ Isuzu Diesel Pickup Complete, Model : TFR55HPYM

ขนาด 2771 CC. เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4723 รหัสรถ S-60

รหัสครุภัณฑ์ C008- 0108/42 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์พินิจ โลก) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์นิรภัยกระบะ TOYOTA แบบ LN152R-CRMSST .

HILUX TIGER XTRACAB 3.0 SGL เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 9069 รหัสรถ S-119

รหัสครุภัณฑ์ C008- 0185/43 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์พินิจ โลก) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.

แบบ KDH200R-RBMDY AI เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ฌส 3723 รหัสรถ K-94
รหัสครุภัณฑ์ C008- 0282/48 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์เชียงใหม่) ยางเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสีย มีสีแตกตามตัวถัง



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.

แบบ KDH200R-RBMDY AI เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2548 หมายเลขทะเบียนรถ ฌส 3724 รหัสรถ K-96
รหัสครุภัณฑ์ C008- 0284/48 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์เชียงใหม่) ยางเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสีย มีสีแตกตามตัวถัง



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.
แบบ KDH200R-RBMDY AI เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตถ 1494 รหัสรถ K-150
รหัสครุภัณฑ์ C008- 0348/49 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์เชียงใหม่) ยางเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสีย มีสีแตกตามตัวถัง



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์นิรภัยตู้ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.
เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฎ 5691 รหัสรถ K-348
รหัสครุภัณฑ์ 51C0080077 (รถจอดอยู่ที่ ศูนย์เชียงใหม่) ยางเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสีย มีสีแตกตามตัวถัง



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์นิรภัยคู่ TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY ขนาด 2494 CC.
เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถด 1139 รหัสรถ K-384 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080113
(รถจอดอยู่ที่ ศูนย์เชียงใหม่) ขาดเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสีย มีสีแตกตามตัวถัง เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง

