

รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 3821 รหัสรถ K-253 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080445

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้

ช่วงล่างมีเสียงดัง แอร์เสีย ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 1189 รหัสรถ K-274 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080003

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด

ขับเคลื่อนได้ แอร์เสีย ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 9268 รหัสรถ K-286 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080015

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด

ขับเคลื่อนได้ แอร์เสีย ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ดจ 1923 รหัสรถ K-290 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080019

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้
แอร์ไม่เย็น เครื่องยนต์ปกติ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ดจ 1926 รหัสรถ K-291 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080020

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด
ขับเคลื่อนไม่ได้ ไร้สตาร์ทเสีย ช่วงล่างมีเสียงดัง แอร์เสีย ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ดจ 1797 รหัสรถ K-306 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080035

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้
ช่วงล่างมีเสียงดัง แอร์เสีย มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฉข 4238 รหัสรถ K-310 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080039

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด

ขับเคลื่อนได้ แอร์ไม่เย็น เครื่องยนต์ปกติ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฉข 3834 รหัสรถ K-324 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080053

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด

ขับเคลื่อนได้ แอร์ไม่เย็น เครื่องยนต์ปกติ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ฉข 3847 รหัสรถ K-332 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080061

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด

ขับเคลื่อนได้ แอร์ไม่เย็น เครื่องยนต์ปกติ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฉ 5714 รหัสรถ K-340 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080069

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด
ขับเคลื่อนได้ ช่วงล่างไม่ดี ระบบไฟส่องสว่างชำรุด ขั้วหลอดไฟเสื่อม สายไฟกรอบ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฉ 469 รหัสรถ K-365 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080094

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด
ขับเคลื่อนได้ แร็คพวงมาลัยเสีย ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถด 1137 รหัสรถ K-382 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080111

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้
เครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติ ระบบแอร์ไม่เย็น ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 28 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถล 9681 รหัสรถ K-390 รหัสครุภัณฑ์ 53C0080004

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้
กินน้ำมันเครื่อง เครื่องหลวม ควันดำ ระบบช่วงล่างไม่ดี พวงมาลัยตัน ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 29 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2554 หมายเลขทะเบียนรถ ผข 4202 รหัสรถ K-490 รหัสครุภัณฑ์ 54C0080008

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ เร่งไม่ขึ้น
เครื่องยนต์วูบ เครื่องหลวม ระบบแอร์ไม่เย็น ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 30 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2554 หมายเลขทะเบียนรถ ผฐ 110 รหัสรถ K-545 รหัสครุภัณฑ์ 54C0080086

(รถจอดอยู่ที่ สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้
เครื่องยนต์วูบ เร่งไม่ขึ้น เครื่องหลวม ช่วงล่างไม่ดี ปีคนกไม่ดี ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 7656 รหัสรถ K-271 รหัสศรุภัณฑ์ 50C0080462
(รถจอดอยู่ที่ศูนย์รถนาธิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องไม่มี ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ หน้าครัชคอมแอร์ชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 1927 รหัสรถ K-292 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080021 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์รถนาธิเบศร์)
แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ไร้ชาร์จกับคอมแอร์ชำรุด
กระจกมองข้างซ้าย ชำรุด แตกร้าว กระจกมองข้างขวาชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 4239 รหัสรถ K-311 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080040
(รถจอดอยู่ที่ศูนย์รถนาธิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด สวิตช์รางหัวฉีดชำรุด
ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ไร้สตาร์ท กับคอมแอร์ชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฎ 5694 รหัสรถ K-344 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080073

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์รัตนนิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด สวิตช์รางหัวฉีดชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ คอมแอร์ชำรุด กระจกมองข้างด้านซ้ายชำรุด มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฐ 7721 รหัสรถ K-364 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0080093

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์รัตนนิเบศร์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ คอมแอร์ชำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 7651 รหัสรถ K-263 รหัสศรุภัณฑ์ 50C0080454

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์ลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ แอร์หลังไม่ติด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์กระบะนิรภัย Isuzu Diesel Pickup Complete Model : TFR55HPYSM มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง

ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC., ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4708 รหัสรถ S-68 รหัสศรุธภัณฑ์ C008-0116/42

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) มีล้ออะไหล่ แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารถ

ระบบปรับอากาศข่ารถ ขับเคลื่อนได้



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA Pickup รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย

เครื่องดีเซล แบบ LN152B-CBMSST, ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลด 9095 รหัสรถ S-146 รหัสศรุธภัณฑ์ C008-0206/43

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด แบตเตอรี่เสื่อม

วาล์วกันกลับหม้อลมเบรกข่ารถ (เบรกแข็ง) ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารถ ขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล

ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตถ 1495 รหัสรถ K-152 รหัสศรุธภัณฑ์ C008-0350/49

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) มีชุดประแจถอดล้อ มีล้ออะไหล่ แบตเตอรี่เสื่อม เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง คว้นไอเสียมากตอน

สตาร์ทเครื่อง สตาร์ทติด คลัตช์จม เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไม่ได้ ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารถ



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตล 7102 รหัสรถ K-156 รหัสครุภัณฑ์ C008-0354/49
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด มีควันไอเสียมากตอนสตาร์ท
 ขับเคลื่อนได้แบบเตอร์เสื่อม ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,
 ปี พ.ศ.2550 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 2163 รหัสรถ K-243 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080434 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
 ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ มอเตอร์สตาร์ทชำรุด แบบเตอร์เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เซ็นทรัลล็อกชำรุด
 ระบบปรับอากาศชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบบังคับเลี้ยว ชุดสายและท่อน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัยชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,
 ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฎ 5710 รหัสรถ K-338 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080067 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
 แบบเตอร์เสื่อม สตาร์ทไม่ติด เซ็นทรัลล็อกชำรุด ระบบปรับอากาศชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ไม่มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถยนต์ ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ชำรุด ท่อยางเพาเวอร์พวงมาลัยชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฉ 1163 รหัสรถ K-351 รหัสศรภัณฑ์ 51C0080080 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ระบบหัวฉีดชำระ MOTOR สตาร์ทชำระ ชุดเตอร์เชื่อม สตาร์ทไม่ติด เซ็นทรัลล็อกชำระ
ระบบปรับอากาศชำระ กระจกมองข้างซ้ายชำระ ขับเคลื่อนไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFB86HSM2A (S) มีหลังคา เครื่องดีเซล

ปี พ.ศ.2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถฉ 6032 รหัสรถ D-42 รหัสศรภัณฑ์ 51C0070003 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)

ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด แบตเตอร์เสื่อม ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบเบรคชำระ

ระบบปรับอากาศชำระ ระบบเซ็นทรัลล็อกชำระ กระจกมองข้างด้านซ้ายชำระหัก



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล

ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ.2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฉ 1842 รหัสรถ K-136 รหัสศรภัณฑ์ C008-0337/49

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) เครื่องมือประจำรถไม่มี ล้ออะไหล่ไม่มี สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้

ระบบปรับอากาศชำระ ระบบเซ็นทรัลล็อกชำระ กระจกมองข้างขวาชำระ



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICK UP Model :TFR55HPYM เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,
ปี พ.ศ.2542 หมายเลขทะเบียนรถ ตท 5180 รหัสรถ S-17 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0068/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ เครื่องยนต์ชำรุด สตาร์ทไม่ติด ระบบช่วงล่างชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบเบรกชำรุด
ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด เป็นสนิม สีกระเทาะ



รูปถ่าย รายการที่ 47 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER มีหลังคา หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 6031 เครื่องดีเซล
ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ.2551 รหัสรถ D-41 รหัสศรุภัณฑ์ 51C0070002 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศชำรุด (สวิตซ์ควบคุมชำรุด)
ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 48 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตข 3390 รหัสรถ K-122 รหัสศรุภัณฑ์ C008-0321/48
(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง คิว้นไอเสียออกมาก กินน้ำมันเครื่อง
สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 49 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล

ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฉ 1831 รหัสรถ K-140 รหัสครุภัณฑ์ C008-0339/49

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงสูบ 3 ขำรถ สตาร์ทไม่ติด

ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศ (กล่องควบคุม) ขำรถ ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรถ ที่จับประตูประตูบานเลื่อนขำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 50 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล

ขนาด 2494 CC., ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฉ 1496 รหัสรถ K-149 รหัสครุภัณฑ์ C008-0347/49

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศขำรถ

ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรถ กระจกมองข้างซ้าย ขวามขำรถ กระจกนิรภัยประตูขวาแตกร้าว



รูปถ่าย รายการที่ 51 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,

ปี พ.ศ. 2550 หมายเลขทะเบียนรถ ตว 3085 รหัสรถ K-207 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080398 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)

ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ สตาร์ทติด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศขำรถ ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรถ กระจก

มองข้างซ้ายขำรถ ระบบบังคับเลี้ยว ท่อยางน้ำมันเพาเวอร์รั่วซึม



รูปถ่าย รายการที่ 52 รถยนต์กระบะนิรภัย Isuzu Diesel Pickup Complete Model : TFR55HPYSM มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน4717 รหัสรถ S-58 รหัสครุภัณฑ์ C008-0106/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ปุ่มคลัตช์รั่วซึม คลัตช์จมเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 53 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA รุ่น Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 9064 รหัสรถ S-124 รหัสครุภัณฑ์ C008-0179/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ มอเตอร์สตาร์ทชำรุด สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ปุ่มคลัตช์ตัวล่างชำรุด ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 54 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST มีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 75 รหัสรถ S-129 รหัสครุภัณฑ์ C008-0189/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ เครื่องยนต์ชำรุด สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบช่วงล่างชำรุด ระบบเบรกชำรุด ท่อลมหม้อลมเบรกชำรุด ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 55 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU รุ่น SPACE CAB sx2.5 แบบ TFR86HPM4A (S) มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง

ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียนรถ ถพ 7750 รหัสรถ S-196 รหัสครุภัณฑ์
52C0080004 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด
สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบช่วงล่างชำรุด ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเช็ลทรัลล๊อคชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 56 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX 2.5 POWER แบบ TFR86HSM2A (S) มีหลังคา เครื่องดีเซล

ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 6028 รหัสรถ D-43 รหัสครุภัณฑ์ 51C0070004
(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ เครื่องยนต์ชำรุด (ชาร์ปละลาย) สตาร์ทไม่ติด
ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบเบรกชำรุด ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเช็ลทรัลล๊อคชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 57 รถยนต์กระบะ ISUZU รุ่น EX2.5 แบบ TFR86HSM2A (S) มีหลังคา เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,

ปี พ.ศ. 2554 หมายเลขทะเบียนรถ ตง 7429 รหัสรถ D-125 รหัสครุภัณฑ์ 54C0070025 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี)

ไม่มีเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ เครื่องยนต์ชำรุด (ชาร์ปละลาย) สตาร์ทไม่ติด ขับเคลื่อนไม่ได้

ระบบเบรกชำรุด ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเช็ลทรัลล๊อคชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 58 รถยนต์กระบะ MITSUBISHI มีหลังคา แบบ KASTNENMERU พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส LPG

เครื่องเบนซิน+แก๊ส LPG ขนาด 2351 CC.,ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ตฉ 2108 รหัสรถ D-194

รหัสครุภัณฑ์ 57C0070029 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สุราษฎร์ธานี) มีล้ออะไหล่ มีแม่แรง เครื่องยนต์ชำรุด สตาร์ทไม่ติด

ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศชำรุด ระบบเช็ลทรัลล็อคชำรุด ฝาครอบกระจกมองข้างซ้ายชำรุด กันชนหน้าพลาสติกแตก

