



เงื่อนไขและหลักประกัน การขายทอดตลาดรถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน)

เลขที่ 0003/2567

ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่ขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.หลักประกันการขายทอดตลาด

1.1 หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด” เป็นจำนวน รายการละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ที่ไม่ชนะการสุ้ราคาทันที หลังจากที่ผู้ผู้ราคาได้เสนอราคาครบทุกรายการตามที่ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดแก่ผู้ผู้ราคาสูงสุด ต่อเมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ทำการวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว

1.2 หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้ เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด” หรือโอนเงินผ่านเข้าบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดพร้าว 102 ชื่อบัญชี “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด” เลขที่บัญชี 189 -1 - 27871 - 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในกรณีที่ผู้ผู้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาส่งของที่ผู้ผู้ราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องนำหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันการเสนอราคา 20% เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ภายใน 15 วันนับถัดจากพ้นภาระผูกพันเรียบร้อยแล้ว

2. การเสนอราคา

2.1 ผู้ผู้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่บริษัทฯ ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากบริษัทฯ ตกกลางขายให้แก่ผู้ผู้ราคาสูงสุดแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี

2.2 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.3 ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดจะรับป้ายที่ระบุลำดับของหมายเลขการขายทอดตลาดเพียง 1 ป้ายเท่านั้น

2.4 ก่อนการเริ่มต้นการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะอธิบายวิธีการขาย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขายเรียงลำดับที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาด

2.5 ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้ผู้ราคาทราบ ผู้ผู้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่ได้ประกาศ หรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาทีละราย

2.6 ผู้ผู้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

2.7 การเสนอเพิ่มราคา การเสนอราคารถยนต์และรถยนต์นึ่งยัดแต่ละครั้ง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2.8 ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 20 หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

2.9 ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง

2.10 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ภายในรถยนต์นึ่งยัด อาทิเช่น ฝักกันกระสุน กระจกกันกระสุน เป็นต้น ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำลายยุทธภัณฑ์ ภายใน 45 วัน หลังจากรับรถยนต์นึ่งยัดไปแล้ว โดยทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำหนังสือ หรือ E-mail หรือ LINE แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทราบก่อนการดำเนินการทำลายอย่างน้อย 5 วันทำการ ในขั้นตอนการทำลาย บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคาได้

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับทางบริษัทฯ ในการทำลายยุทธภัณฑ์ เท่านั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ และสถานที่สำหรับการทำลายยุทธภัณฑ์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ ดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล	นครปฐม
นครนายก	เพชรบุรี
พะเยา	ภูเก็ต
นครสวรรค์	สงขลา
อ่างทอง	สกลนคร

พิษณุโลก	นครพนม
ขอนแก่น	อุบลราชธานี
อุดรธานี	นครราชสีมา
หรือเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนด	

ผู้ซื้อราคาที่มีได้ไปอุดรถยนต์และรถยนต์นิรภัยที่จะขาย หรือดูไม่ครบถ้วน จะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้ซื้อราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับบริษัทฯ ภายในกำหนด บริษัทฯ จะยึดหลักประกันการเสนอราคาและผู้ซื้อราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.11 รถยนต์และรถยนต์นิรภัยที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขายตามสภาพ ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถยนต์และรถยนต์นิรภัยที่นำออกขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้นได้

2.12 เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้รับมอบรถยนต์หรือรถยนต์นิรภัยจากบริษัท ถือว่ารถยนต์หรือรถยนต์นิรภัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชนะการเสนอราคาแม้ว่าผู้ชนะการเสนอราคาจะยังไม่นำเอกสารการโอนรถยนต์ไปดำเนินการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

3.การพิจารณาผลการขายทอดตลาดและการทำสัญญา

3.1 การพิจารณาราคาบริษัทฯ จะพิจารณาจากผู้ซื้อราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในแต่ละรายการ โดยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

3.2 บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้เสนอราคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องเข้ามาดำเนินการทำสัญญาภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจากบริษัทฯ

3.3 วันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาขึ้นอยู่กับการขนย้ายพัสดุครบตามจำนวนตามสัญญา หรือระยะเวลาการดำเนินการขนย้ายตามสัญญา และระยะเวลาการดำเนินการทำลายยุทธภัณฑ์ แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน และสำหรับรถยนต์มีทะเบียนต้องดำเนินการโอนทะเบียนใหม่เรียบร้อยจึงจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา

อนึ่ง สำหรับรถยนต์ที่มีใช้รถยนต์นิรภัย และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการยกเลิกทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาเมื่อได้มีการชำระเงินให้กับบริษัทฯ ครบถ้วน

4. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 20 ของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา และยินยอมให้ใช้หลักประกันในการเสนอราคาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีจำนวนมากกว่าหลักประกันการเสนอราคา ผู้ผู้ราคาได้จะต้องนำเงินสดหรือเช็ค (CASHIER CHEQUE) ที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่ายในนาม “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด” มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญาซื้อขายพัสดุ หากผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ผิดนัดไม่วางหลักประกันสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการขายและรับเงินประกันการเสนอราคา

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันสัญญาให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ผู้ราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว

5. การสงวนสิทธิ์

5.1 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ผู้ราคาที่ปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยในท้องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการก่อวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

5.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขาย เมื่อยังไม่มีผู้เสนอราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการในประกาศ

5.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขายทอดตลาดทุกกรณี แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

6. การยื่นใบเสนอราคาซื้อ

ผู้ผู้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ซื้อ จะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

7. การชำระเงิน

เมื่อบริษัทฯ ตกลงขายให้ผู้ผู้ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินก่อนการรับมอบสิ่งของ ดังนี้
กรณีที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ในครั้งเดียว ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอ พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

กรณีที่ไม่สามารถรับมอบและขนย้ายสิ่งของได้หมดในคราวเดียวกัน ผู้ผู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และขนย้ายออกจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

8. การรับมอบสิ่งของ

8.1 ผู้ผู้ราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่บริษัทฯ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

8.2 กรณีกรณีมีทะเบียน ผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ต้องนำรถยนต์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อย โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้ผู้ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของแต่ละรายการที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งให้มารับมอบพัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า 100 บาท ให้คิด 100 บาท โดยนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาตามข้อ 8.1

10. ผู้ติดตาม

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดนำผู้ติดตามเข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่างจากสถานการณ์ Covid-19 และผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

11. อื่น ๆ

11.1 ก่อนวันขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขาย

ทอดตลาด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2 ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกการขายทอดตลาดครั้งนี้

11.3 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องขายทอดตลาด

11.4 บริษัท KTGS กำหนดให้ บริษัท/ร้านค้า /หจก./บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัทฯ และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11.5 บริษัท KTGS ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามขึ้นอาคารสำนักงาน (ห้องประมูล) โดยผู้ติดตามสามารถรอตรงโต๊ะโดยรอบลานจอดรถ

11.6 บริษัท KTGS จะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้ตามจุดที่กำหนด

11.7 หาก บริษัท/ร้านค้า /บุคคล ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อกำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
บริษัท KTGS

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2567

ขายทอดตลาด เลขที่ 0003 /2567

รูปถ่าย รายการที่ 1 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP รุ่น SPACECAB SLX TURBO

Model : TFR55HPYS1M หลังคาฝาปิดด้านข้างท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.,ปี พ.ศ.2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4578

รหัสรถ S-87 รหัสครุภัณฑ์ C008-0146/43 (รถจอดอยู่ที่สำนักงานลาดพร้าว (ลานจอด 2)) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด

ระบบเซ็นทรัลล็อกซ้ารถ ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ หลังคาบุบ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 2 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE 3.0 GL. แบบ LH172R-RBMNS เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,

ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ณบ 8607 รหัสรถ K-78 รหัสครุภัณฑ์ C008-0250/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) แบตเตอรี่

เสื่อม สตาร์ทติด (ต่อตรงสวิตซ์ชุดปั้มเครื่องยนต์ติดได้) ระบบเซ็นทรัลล็อกซ้ารถ ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้

ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 3 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494

CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ณอ 6257 รหัสรถ K-88 รหัสครุภัณฑ์ C008-0270/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (ชุดไฟวล์เมนระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ซ้ารถ) ระบบเซ็นทรัลล็อกซ้ารถ ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศ

ใช้งานไม่ได้ ขากระจกมองข้างซ้ายซ้ารถหัก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ชุดลูกปืนรางเลื่อนประตูบานเลื่อนซ้ารถ

ชุดกลอนล็อกประตูบานเลื่อนซ้ารถ



รูปถ่าย รายการที่ 4 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 3763 รหัสรถ K-106 รหัสครุภัณฑ์ C008-0303/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (ท่อแป็บหัวฉีดสูบที่ 4 ขำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ (มอเตอร์โเวอร์แอร์ตู้หน้าขำรุด) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ชุดกลอนล้อคประตูบานเลื่อนขำรุด มือเปิดด้านนอกประตูบานเลื่อนขำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 5 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICK UP Model : TFR55HPYM มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2800 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 5182 รหัสรถ S-13 รหัสครุภัณฑ์ C008-0064/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (เครื่องยนต์โอเวอร์รัน เทอร์โบขำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 6 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICK UP Model:TFR55HPYM TURBO มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2800 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9137 รหัสรถ S-22 รหัสครุภัณฑ์ C008-0080/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 7 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP COMPLETE Model : TFR54HPCJ มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2500 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ สท 4706 รหัสรถ S-73 รหัสครุภัณฑ์ C008-0121/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 8 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA รุ่น HILUX VIGO XTRA CAB 3.0 E. Model : KUN16R-CRMSYT A1 มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2982 CC.,ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ สท 4255 รหัสรถ S-173 รหัสครุภัณฑ์ C008-0260/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พะเยา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 9 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE GL เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ สท 3139 รหัสรถ K-59 รหัสครุภัณฑ์ C008-0211/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครสวรรค์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) แอร์หลังข่ารด แตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 10 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE 3.0 GL. แบบ LH172R-RBMNS เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฌบ 8600 รหัสรถ K-76 รหัสครุภัณฑ์ C008-0248/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครสวรรค์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ (ปีมคลัดซ์รั่ว) ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) แอร์หลังชำรุด แตก ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 11 รถยนต์กระบะโดยสาร ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM

มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9860 รหัสรถ S-50 รหัสครุภัณฑ์ C008-0098/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครสวรรค์) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (เทอร์โบชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 12 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น Hiace GL เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลว 3142 รหัสรถ K-62 รหัสครุภัณฑ์ C008-0214/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 13 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ฌส 9623 รหัสรถ K-95 รหัสครุภัณฑ์ C008-0283/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์
อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด)

มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 14 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตจ 3768 รหัสรถ K-112 รหัสครุภัณฑ์ C008-0306/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์
อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด)

มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 15 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฎ 1850 รหัสรถ K-139 รหัสครุภัณฑ์ C008-0333/49
(รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้
(น้ำยาแอร์ขาด) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 16 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตถ 1493 รหัสรถ K-153 รหัสครุภัณฑ์ C008-0351/49
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้
 (น้ำยาแอร์ขาด) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 17 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2550 หมายเลข
 ทะเบียนรถ ตว 3081 รหัสรถ K-206 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080397 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบ
 เซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 18 รถยนต์กระบะบรรทุก ISUZU DIESEL PICKUP รุ่น SPACECAB SLX TURBO Model : TFR55HPYS1M มี
 หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4586 รหัสรถ S-85 รหัสครุภัณฑ์
 C008-0142/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (ชาร์ปละลาย) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ ยางรถยนต์แบบทั้ง 4 เส้น



รูปถ่าย รายการที่ 19 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU DIESEL PICKUP TRUCK COMPLETE Model : TFR55HPYM มีหลังคาฝา

ปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9862 รหัสรถ S-51

รหัสครุภัณฑ์ C008-0099/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์พิชญโลก) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกข่าจรูด ขับเคลื่อนได้

ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 20 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE 3.0 GL. แบบ LH172R-RBMNS 10 เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.

,ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฉบ 8603 รหัสรถ K-83 รหัสครุภัณฑ์ C008-0253/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เพชรบุรี)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (มอเตอร์สตาร์ทข่าจรูด) ระบบเซ็นทรัลล็อกข่าจรูด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้

ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 21 รถยนต์ตู้นิรภัย TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494

CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ดช 3401 รหัสรถ K-117 รหัสครุภัณฑ์ C008-0319/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เพชรบุรี)

แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (ชุดสายไฟหัวฉีดข่าจรูด) ระบบเซ็นทรัลล็อกข่าจรูด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้

มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ กระจกมองข้างด้านขวาข่าจรูดแตกร้าว



รูปถ่าย รายการที่ 22 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH202R-RDMYE A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 5326 รหัสรถ K-185 รหัสครุภัณฑ์ C008-0390/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เพชรบุรี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (ชุดโซลินอยด์ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำงาน) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ กระจกมองข้างขวาชำรุดแตก



รูปถ่าย รายการที่ 23 รถยนต์กระบะบรรทุก ISUZU PICK UP Model : TFR55HPYM TURBO หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 4980 รหัสรถ S-38 รหัสครุภัณฑ์ C008-0081/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เพชรบุรี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 24 รถยนต์กระบะบรรทุก ISUZU DIESEL PICKUP รุ่น Spacecab SLX Turbo Model : TFR55HPYS1M หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลม 4582 รหัสรถ S-86 รหัสครุภัณฑ์ C008-0143/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์เพชรบุรี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 25 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA HIACE 3.0 GL แบบ LH172R-RBMNS เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2545 หมายเลขทะเบียนรถ ปพ 3128 รหัสรถ K-73 รหัสครุภัณฑ์ C008-0245/45 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ภูเก็ต) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 26 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2553 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 2313 รหัสรถ K-423 รหัสครุภัณฑ์ 53C0080037 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ภูเก็ต) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 27 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ดข 3393 รหัสรถ K-123 รหัสครุภัณฑ์ C008-0315/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ (น้ำยาแอร์ขาด) ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ไม่มีล้ออะไหล่ ชุดมือเปิดในประตูบานเลื่อนชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 28 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH202R-RBMDYE A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 5332 รหัสรถ K-189 รหัสครุภัณฑ์ C008-0392/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (เพลาราวลื่นหัก สายพานราวลื่นขาด เครื่องน็อค) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 29 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICK UP Model : TFR55HPYM TURBO เครื่องดีเซล ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 4972รหัสรถ S-35 รหัสครุภัณฑ์ C008-0090/42(รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ กระจกนิรภัยบังลมประตูซ้าย-ขวาแตกร้าว ชุดเกียร์ เพลากลาง ชุดคลัตช์ ถูกถอดเก็บในห้องเซฟ



รูปถ่าย รายการที่ 30 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL แบบ LN152R-CRMSST หลังคาฝาปิด ด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 78 รหัสรถ S-132 รหัสครุภัณฑ์ C008-0192/43 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ลูกหมากคันชัก-คันส่งชำรุด ปีกนกบนชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่ กระจกนิรภัยบังลมประตูซ้าย-ขวา แตกร้าว ชุดเกียร์ เพลากลาง ชุดคลัตช์ ถูกถอดเก็บในห้องเซฟ



รูปถ่าย รายการที่ 31 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA HILUX TIGER Xtracab 3.0 SGL หลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย เครื่องดีเซล
 ขนาด 2986 CC.,ปี พ.ศ. 2544 หมายเลขทะเบียนรถ ปง 1498 รหัสรถ S-157 รหัสครุภัณฑ์ C008-0229/44
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์สงขลา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟเข้าชุดปั๊มเชื้อเพลิงขาด) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มือเปิดด้านในประตูซ้าย-ขวาชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 32 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH202R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494
 CC.,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ดช 3404 รหัสรถ K-119 รหัสครุภัณฑ์ C008-0320/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดทั้ง 4 สูบชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานได้ มีชุดเครื่องมือประจำรถ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 33 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH202R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494
 CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ดต 4474 รหัสรถ K-155 รหัสครุภัณฑ์ C008-0320/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดทั้ง 4 สูบ ชำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ ขาและเลนส์กระจกรมองข้างซ้าย-ขวา ชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 34 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH202R-RDMDYE A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494

CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 5327รหัสรถ K-187 รหัสครุภัณฑ์ C008-0383/49

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (ชุดสายไฟหัวฉีดสูบ 3 และ 4 ขำрут) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำрут
ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ เหนส้กระจกมองข้างขวาแตก



รูปถ่าย รายการที่ 35 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH202R-RDMDYE A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494

CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตม 5337 รหัสรถ K-191 รหัสครุภัณฑ์ C008-0386/49

(รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดทั้ง 4 สูบ ขำрут) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำрут ขับเคลื่อนไม่ได้
ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 36 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2551

หมายเลขทะเบียนรถ ถข 3844 รหัสรถ K-330 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080059(รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม

สตาร์ทไม่ติด ชุดปั้มเชื้อเพลิงรั่ว ปลั๊กสวิตซ์ท้ายรางหัวฉีดขำрут ระบบเซ็นทรัลล็อกขำрут ขับเคลื่อนไม่ได้

ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ขาและเลนส์กระจกมองข้างซ้าย-ขวาขำрут



รูปถ่าย รายการที่ 37 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2551 หมายเลขทะเบียนรถ ถด 1135 รหัสรถ K-383 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080112 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ หม้อลมเบรกรั่ว มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 38 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU PICK UP Model : TFR54HPCJ เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC. ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9141 รหัสรถ S-25 รหัสครุภัณฑ์ C008-0076/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ น้ำยาแอร์ขาด ชุดปั๊มคลัตช์ล่างรั่วซึม มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 39 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตณ 5822 รหัสรถ K-144 รหัสครุภัณฑ์ C008-0344/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่



รูปถ่าย รายการที่ 40 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2550
 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 6276 รหัสรถ K-257 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080448 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม
 สตาร์ทไม่ติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 41 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2550
 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 7652 รหัสรถ K-265 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080456 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด
 ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ สวิตช์แอร์ชำรุด มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 42 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2551
 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 5768 รหัสรถ K-294 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080023 (รถจอดอยู่ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ สวิตช์แอร์ชำรุด มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 43 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2551
 หมายเลขทะเบียนรถ กข 3840 รหัสรถ K-327 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080056 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม
 สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ชุดรีเลย์ระบบสตาร์ทชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 44 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2554
 หมายเลขทะเบียนรถ ตก 3946 รหัสรถ K-480 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080056 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม
 สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ชุดสายเกี่ยวชำรุด ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ กระจกมองข้างด้านซ้ายชำรุด



รูปถ่าย รายการที่ 45 รถยนต์กระบะบรรทุก TOYOTA Hilux Tiger Xtracab 3.0 SGL เครื่องดีเซล ,ปี พ.ศ. 2543
 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 9070 รหัสรถ S-120 รหัสครุภัณฑ์ C008-0186/43 (รถจอดอยู่ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ไดชาร์จชำรุด ไฟโซว์หน้าปิดติดค้าง ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรคใช้งานไม่ได้
 หม้อลมเบรคที่ไดชาร์จไม่ทำงาน ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ หน้าคัลด์ซ์คอมเพรสเซอร์ไม่จับ ไดชาร์จเสีย มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 46 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตข 3400 รหัสรถ K-125 รหัสครุภัณฑ์ C008-0316/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ท่อแป้น้ำหล่อเย็นที่เทอร์โบชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด
 ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ โบเวอร์แอร์ตู้หลังชำรุด มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 47 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2551 หมายเลข
 ทะเบียนรถ ถฐ 5994 รหัสรถ K-359 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080088 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด
 เครื่องยนต์น็อค (ชำรุดละลาย) ชุดขับเคลื่อนและปั๊มคลัตช์ชำรุด ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 48 รถยนต์กระบะ MITSUBISHI แบบ KA5TNENMERU ระบบแก๊ส LPG+เบนซิน ขนาด 2351 CC.
 ,ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ตฉ 2163 รหัสรถ D-172 รหัสครุภัณฑ์ 57C0070007 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้ มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 49 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล 2494 CC.
 ,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ดจ 3770 รหัสรถ K-109 รหัสครุภัณฑ์ C008-0307/48 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดสูบ 1,3,4 ขำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบเบรกใช้งานไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ ไม่มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ ขากรระจกมองข้างขวาหัก



รูปถ่าย รายการที่ 50 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล 2494 CC.
 ,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฎ 1840 รหัสรถ K-131 รหัสครุภัณฑ์ C008-0329/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทขำรุด สายไฟหัวฉีดสูบ 3 และ 4 ขาด ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 51 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล 2494 CC.
 ,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฎ 1837 รหัสรถ K-135 รหัสครุภัณฑ์ C008-0331/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายหัวฉีดสูบ 3 ขำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ชุดกล่องและสวิตซ์ควบคุมระบบ
 ปรับอากาศขำรุด มีล้ออะไหล่ ชุดล้อเลื่อนบน-ล่างที่ประตูบานเลื่อนขำรุด (เปิดประตูไม่ได้)



รูปถ่าย รายการที่ 52 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล 2494 CC. ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฉ 5829 รหัสรถ K-142 รหัสครุภัณฑ์ C008-0340/49 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดสูบ 3 ขำรุด) ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 53 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล 2494 CC. ปี พ.ศ. 2550 หมายเลขทะเบียนรถ ถข 7650 รหัสรถ K-264 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080455 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์ขอนแก่น) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดสูบ 3 ขำรุด) มอเตอร์สตาร์ทขำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ กระจกมองข้างขวาขำรุด ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 54 รถยนต์กระบะ MITSUBISHI แบบ KASTNENMERU ระบบแก๊ส LPG+เบนซิน ขนาด 2351 CC. ปี พ.ศ. 2557 หมายเลขทะเบียนรถ 1ตฎ 2140 รหัสรถ D-181 รหัสครุภัณฑ์ 57C0070016 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด บั้มเชื้อเพลิงขำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกขำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 55 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE GL แบบ LH172R-RBMNS เครื่องดีเซล
 ขนาด 2986 CC. ,ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฌบ 8608 รหัสรถ K-77 รหัสครุภัณฑ์ C008-0249/47
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกใช้งานไม่ได้
 ท่ออ่อนเบรครั่ว ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 56 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ฌข 2536 รหัสรถ K-80 รหัสครุภัณฑ์ C008-0269/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ชุดสายไฟชำรุด ชุดพิวส์ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ชำรุด ระบบ
 เซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 57 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE GL แบบ LH172R-RBMNS เครื่องดีเซล ขนาด 2986 CC.
 ,ปี พ.ศ. 2547 หมายเลขทะเบียนรถ ฌบ 8609 รหัสรถ K-87 รหัสครุภัณฑ์ C008-0257/47 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 58 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC.,ปี พ.ศ. 2550
 หมายเลขทะเบียนรถ ตส 1496 รหัสรถ K-227 รหัสครุภัณฑ์ 50C0080418 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม
 สตาร์ทไม่ติด โขลันยอตบ้มเชื้อเพลิงไม่ทำงาน ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 59 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM (มีหลังคาผ้าปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 4973 รหัสรถ S-42 รหัสครุภัณฑ์ C008-0084/42
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 น้ำยาแอร์ขาด มีล้ออะไหล่ ไม่มีเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 60 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM (มีหลังคาผ้าปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 9865 รหัสรถ S-53 รหัสครุภัณฑ์ C008-0101/42
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด มอเตอร์สตาร์ทชำรุด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 61 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4709 รหัสรถ S-70 รหัสครุภัณฑ์ C008-0118/42
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารุงค์ ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานได้
 มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 62 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลน 4714 รหัสรถ S-71 รหัสครุภัณฑ์ C008-0119/42
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ท่อน้ำหล่อเย็นที่เทอร์โบรั่ว น้ำมันน้ำมันเครื่องที่หม้อน้ำ
 ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารุงค์ ขับเคลื่อนไม่ได้ คลัตช์จัม เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ กระจกนิรภัยประตูขวาแตกร้าว



รูปถ่าย รายการที่ 63 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลร 635 รหัสรถ S-90 รหัสครุภัณฑ์ C008-0148/43
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุดรธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ฐานยึดขาปั้มแฉักผุ ระบบเซ็นทรัลล็อกข่ารุงค์ ขับเคลื่อนได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 64 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตค 2415 รหัสรถ K-97 รหัสครุภัณฑ์ C008-0290/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด ท่อแป๊ปเมนรางหัวฉีดชำรุด ติดเครื่องไม่ได้ ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด
 ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 65 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตค 2416 รหัสรถ K-101 รหัสครุภัณฑ์ C008-0294/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดสูบ 3 และ 4 ชำรุด) มอเตอร์สตาร์ทชำรุด
 ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ เลขเรีอนไมล์ชำรุด
 กลไกล็อกประตูบานเลื่อนชำรุด ล็อกค้ำง เปิดประตูไม่ได้



รูปถ่าย รายการที่ 66 รถยนต์ตู้โดยสาร TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2548
 หมายเลขทะเบียนรถ ตร 844 รหัสรถ K-200 รหัสครุภัณฑ์ 50C0100005 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม
 สตาร์ทไม่ติด น้ำเข้าเครื่อง ก้านสูบหักทะลุอ่างน้ำมันเครื่อง ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ เพลาลังคดกักตักลูกปืนล้อหลัง
 ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 67 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR55HPYM (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2771 CC. ,ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลธ 4979 รหัสรถ S-33 รหัสครุภัณฑ์ C008-0088/42
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ คลัตช์จมเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานได้ น้ำยาแอร์ขาด มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 68 รถยนต์กระบะนิรภัย TOYOTA แบบ LN152R-CRMSST (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย) เครื่องดีเซล
 ขนาด 2986 CC. ,ปี พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียนรถ ลล 5935 รหัสรถ S-137 รหัสครุภัณฑ์ C008-0197/43
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์อุบลราชธานี) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด เครื่องไม่มีกำลัง บีบเชื้อเพลิงชำรุด ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่
 ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ หม้อลมเบรกรั่ว ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ น้ำยาแอร์ขาด
 มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 69 รถยนต์กระบะ ISUZU แบบ TFR86HVM1AN (S) เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC. ,ปี พ.ศ. 2555
 หมายเลขทะเบียนรถ ตมต 3379 รหัสรถ C-03 รหัสครุภัณฑ์ 55C0070005 (รถจอดอยู่ที่ลานจอดรถ 2 สำนักงานลาดพร้าว)
 แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ บีบคลัตช์จม เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไม่ได้
 ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 70 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียนรถ ตฎ 1834 รหัสรถ K-134 รหัสครุภัณฑ์ C008-0336/49
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครราชสีมา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้
 ไม่มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 71 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY เครื่องดีเซล ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2549
 หมายเลขทะเบียนรถ ถจ 1928 รหัสรถ K-293 รหัสครุภัณฑ์ 51C0080022 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครราชสีมา) แบตเตอรี่เสื่อม
 สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ขับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ สวิตช์แอร์ชำรุด มีล้ออะไหล่
 ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ



รูปถ่าย รายการที่ 72 รถยนต์ตู้บรรทุก TOYOTA รุ่น HIACE ECONOMY แบบ KDH200R-RBMDY A1 เครื่องดีเซล
 ขนาด 2494 CC. ,ปี พ.ศ. 2548 หมายเลขทะเบียนรถ ตค 2418 รหัสรถ K-99 รหัสครุภัณฑ์ C008-0292/48
 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครราชสีมา) แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทไม่ติด (สายไฟหัวฉีดสูบ 2 และ 3 ชำรุด) หัวสายเกียร์ชำรุด ระบบเซ็นทรัล
 ล็อกชำรุด ขับเคลื่อนไม่ได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ มีล้ออะไหล่ ไม่มีชุดเครื่องมือประจำรถ กระงะกมองข้างซ้ายแตก



รูปถ่าย รายการที่ 73 รถยนต์กระบะนิรภัย ISUZU แบบ TFR54HPCJ มีหลังคา เครื่องดีเซล ขนาด 2499 CC.
ปี พ.ศ. 2542 หมายเลขทะเบียนรถ ลท 9143 รหัสรถ S-27 รหัสครุภัณฑ์ C008-0070/42 (รถจอดอยู่ที่ศูนย์นครราชสีมา)
แบตเตอรี่เสื่อม สตาร์ทติด ระบบเซ็นทรัลล็อกชำรุด ชับเคลื่อนได้ ระบบปรับอากาศใช้งานไม่ได้ หน้าคัลด์ชคอมแอร์ชำรุด
มีล้ออะไหล่ มีชุดเครื่องมือประจำรถ กระงกนิรภัยบังลมหน้าแตกร้าว

